



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX

A FIN OCTOBRE 2012

Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Entreprise

COPISA

Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/02/12

Date : 05 11 2012

Page : Page 1 sur 2



Note de présentation

A/ DEFINITION DES SECTIONS DE TRAVAUX

DESIGNATION DE LA SECTION	SENS	DELIMITATION	
		DEBUT	FIN
S1	CASA/RABAT	PK 20+000	PK 18+200
S2	RABAT/CASA	PK 17+750	PK 20+000
S3	CASA/RABAT	PK 18+200	PK 15+400
S4	RABAT/CASA	PK 17+750	PK 15+920
S15	CASA/RABAT	PK 2+900	PK 0+000

B/ ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR SECTION

DESIGNATION	AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR SECTION				
	S1	S2	S3	S4	S15
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SECURITE	100%	100%	33%	11%	31%
TRAVAUX D'EXCAVATION	100%	62%	33%	11%	17%
RECEPTION PST	100%	18%	33%	11%	0%
MISE ŒUVRE DE LA G.N.A POUR CHAUSSEE	100%	18%	33%	11%	0%
MISE EN ŒUVRE DE L'IMPREGNATION	100%	18%	33%	11%	0%
MISE EN PLACE DE LA 1ERE COUCHE EME (ELARGISSEMENT)	100%	18%	33%	11%	0%
MISE EN PLACE DE LA BARRIERE GBA	460 ML	-	-	-	-

B/ PHASE ACTUELLE:

En plus des travaux su cités la phase actuelle a concerné les activités relatives a :

- la validité du dispositif de sécurité définitif sur les passages inférieurs
- validation du basculement de la circulation dans la section S1 et S3
- Basculement du trafic entre Pk 20 et PK 16
- Démarrage des travaux au niveau d'Ain Harrouda


C/ PHASES PROCHAINES:

Les prochaines phases du projet concernent les travaux suivants:

- validation des formulations pour l'enrobé à module élevé pour couche de roulement
- validation d'une nouvelle carrière pour approvisionnement en GNA

SECTION 1 : SENS CASA-RABAT DU PK20+000 AU PK 18+200
SECTION 2 : SENS RABAT-CASA DU PK 17+750 AU PK 20+000
SECTION 3 : SENS CASA-RABAT DU PK 18+200 AU PK 15+400
SECTION 4 : SENS RABAT-CASA DU PK 17+750 AU PK 15+920

SITUATION DES TRAVAUX
A FIN OCTOBRE





مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE

Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012

Entreprise

COPISA



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ▨ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| — : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE



Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012


Entreprise

COPISA















NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ■ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | ■ : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | ■ : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |



SITUATION DES TRAVAUX
A FIN OCTOBRE



NATURE DES TRAVAUX			
	: Dispositif de Sécurité		: 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement)
	: Excavation et Terrassements		: 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage)
	: 1ère Couche de Chaussée (GNA)		: 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement)
	: Imprégnation (Cut Back)		: Barrière en Béton Type GBA/DBA
	: Démolition de GBA existante		: Interruption de TPC pour le basculement du trafic



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE

Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre




Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012

Entreprise

COPISA




ECHANGEUR MAARIF OULAD HADDOU



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ■ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | ■ : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | ■ : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |


SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE













NATURE DES TRAVAUX


- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ■ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |











SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE



NATURE DES TRAVAUX			
	: Dispositif de Sécurité		: 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement)
	: Excavation et Terrassements		: 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage)
	: 1ère Couche de Chaussée (GNA)		: 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement)
	: Imprégnation (Cut Back)		: Barrière en Béton Type GBA/DBA
	: Démolition de GBA existante		: Interruption de TPC pour le basculement du trafic

SITUATION DES TRAVAUX
A FIN OCTOBRE



NATURE DES TRAVAUX			
	: Dispositif de Sécurité		: 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement)
	: Excavation et Terrassements		: 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage)
	: 1ère Couche de Chaussée (GNA)		: 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement)
	: Imprégnation (Cut Back)		: Barrière en Béton Type GBA/DBA
	: Démolition de GBA existante		: Interruption de TPC pour le basculement du trafic




مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE

Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre




Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12

Date : 04 10 2012

Entreprise

COPISA



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ▨ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| — : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |

SECTION 15
SENS : CASA - RABAT
DU PK 2+900 AU PK 0+000



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE



Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012

Entreprise

COPISA



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ▨ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE


Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012

Entreprise

COPISA



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ▨ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |



مدينة الدار البيضاء
ville de Casablanca

Elargissement de l'Autoroute Urbaine de Casablanca à
2*3 voies

Direction de Projet

SITUATION DES TRAVAUX A FIN OCTOBRE


Mission d'Assistance à Maitrise d'œuvre



Entreprise

COPISA

Réf. : AUC/MAT/STR/SYN/00/01/12
Date : 04 10 2012



NATURE DES TRAVAUX

- | | |
|-----------------------------------|---|
| --- : Dispositif de Sécurité | ■ : 2ème Couche de Chaussée (EME Elargissement) |
| ▨ : Excavation et Terrassements | ■ : 3ème Couche de Chaussée (EME Reprofilage) |
| ■ : 1ère Couche de Chaussée (GNA) | ■ : 4ème Couche de Chaussée (BBME Roulement) |
| ■ : Imprégnation (Cut Back) | — : Barrière en Béton Type GBA/DBA |
| ■ : Démolition de GBA existante | — : Interruption de TPC pour le basculement du trafic |